

Com base no questionamento da empresa (...) a equipe técnica do TRF4 identificou que as dimensões especificadas no Edital de fato não correspondem mais às ofertadas pelo fornecedor de referência.

Como a área técnica considera a manutenção do padrão visual mais relevante que as dimensões das peças, sugere que seja lançado novo edital com as medidas adaptadas.